



1. Opis produktu

KEIM Reversil jest gotową do użytku, łatwą do usunięcia (odwracalną) farbą do ochrony historycznych malowideł i podłoży we wnętrzach; z mineralną, matową optyką powierzchni.

2. Zastosowanie

KEIM Reversil można stosować na tynki, stiuk, piaskowiec i stare, trwałe powłoki malarskie. Dzięki wysokiej paroprzepuszczalności i łatwości usunięcia, KEIM Reversil nadaje się w szczególności do ochrony historycznych malowideł i podłoży. KEIM Reversil można stosować zarówno jako warstwę kryjącą, jak i laserunkową.

Kombinacja starannie dopasowanych komponentów poszczególnych produktów systemu KEIM Reversil umożliwia różne warianty zastosowań.

3. Właściwości produktu

KEIM Reversil jest powłoką ochronną o wysokiej paroprzepuszczalności, którą można później usunąć wodą, nie uszkadzając przy tym podłoża, ani nie zmieniając jego wyglądu.

- Odwracalny, tzn. zmywalny wodą
- Wysoka paroprzepuszczalność
- Odporny na ścieranie
- Mineralnie matowa optyka
- Światłotrwały
- Elastyczny pod względem możliwości malowania i formowania

Dane techniczne

- Ciężar właściwy: $1,7 \text{ g/cm}^3$
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego: $S_d < 0,03 \text{ m}$

Kolor

Biały i KEIM Palette Exclusiv.

Wszystkie odcienie KEIM Reversil można między sobą dowolnie mieszać.

4. Stosowanie (aplikacja)

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być trwałe, suche, czyste i oczyszczone z kurzu i zafuszczeń. Podłoża o wysokiej

chłonności i/lub zawierające gips zagruntować KEIM Reverfix, aby zredukować ich chłonność.

Świeże partie tynku, zastosowanego do uzupełnienia ubytków, zawierające wapno, należy pozostawić do wyschnięcia, następnie zneutralizować nakładając 2 razy metodą „mokre na mokre” Ätzflüssigkeit rozcieńczony z wodą w stosunku 1:3.

Powierzchnie porysowane i różnice strukturalne można egalizować warstwą szlamującą KEIM Reversil-Schlämme.

Stosowanie

KEIM Reversil nakładać pędzlem, szczotką lub wałkiem. Generalnie dwukrotne nałożenie farby jest wystarczające.

Warstwa podkładowa:

(Powinna być nakładana w kolorze białym)

Stosować KEIM Reversil rozcieńczony z max. 10% wody.

Alternatywnie:

Nakładać warstwę szlamującą KEIM Reversil-Schlämme (tylko białą) przede wszystkim nierozcieńczoną.

Warstwa wierzchnia:

Nanosić nierozcieńczony KEIM Reversil.

Aby osiągnąć warstwy laserunkowe zaleca się rozcieńczanie KEIM Reversil przy użyciu KEIM Reverfix, aż do uzyskania pożądanego efektu laserunkowego.

Warunki/temperatura nanoszenia

Temperatura powietrza i podłoża powyżej $+5^\circ\text{C}$.

Czas schnięcia

Pomiędzy kolejnymi warstwami czas schnięcia wynosi min. 12 h.

W pomieszczeniach chłodnych i wilgotnych wymagany jest odpowiednio dłuższy czas schnięcia.

Zużycie

Do dwukrotnego nałożenia farby na powierzchnie gładkie o typowej chłonności:

Ok. $0,30 \text{ l/m}^2$ KEIM Reversil.

Podana ilość jest wartością szacunkową, zależną od właściwości podłoża i sposobu nanoszenia. Dokładne



wartości należy ustalić wyłącznie na danym obiekcie poprzez nałożenie warstw próbnych.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu narzędzia oczyścić wodą.

Usunięcie

Dokładnie zwilżyć wodą, a po upływie ok. 10 min. zmyć czystą wodą i szczotką.

Inne dodatki

Aby zachować specjalne właściwości systemu KEIM Reversil, nie wolno do nich dodawać żadnych innych materiałów.

Kod produktu: M-DF 01

Wymienione wartości i właściwości preparatu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie, mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. Szczególnie sami sprzedawcy i producenci nie są zwolnieni z obowiązku przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

5. Opakowania

Pojemniki o zawartości 5 l i 15 l.

6. Składowanie

Przechowywać w zamkniętych pojemnikach, w temperaturach dodatnich, w chłodnych pomieszczeniach, ok. 12 miesięcy. Chronić przed nagrzewaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

7. Ozn. zagrożeń i zalecenia bezp.

Brak.

8. Oznaczenia transportowe

Brak.

9. Usuwanie odpadów

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 11
Tylko w pełni opróżnione pojemniki nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).

10. Zalecenia BHP

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania (np. szkło, kamień naturalny, ceramika, drewno itd.), odpowiednio chronić. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast rozcieńczyć wodą i usunąć.

Chronić oczy i skórę przed odpryskami. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

